

CONSULTA DE ART**RELATÓRIO MERAMENTE INFORMATIVO, NÃO POSSUI VALOR JURÍDICO.**

ART nº: 1552956 **Situação:** DIGITADA,NÃO PAGA,NÃO ENTREGUE,NECESSITA BAIXA

Profissional: MT00000/D NAO INFORMADO

Título: ENGENHEIRO CIVIL, ENGENHEIRO ELETRICISTA, ENGENHEIRO MECÂNICO, ENGENHEIRO AGRÔNOMO

Empresa: 102040 CONSTRUTORA STEIN LTDA

Contratante: EMPRESA SUBCONTRATADA

CPF/CNPJ: 000000000000 **Tipo de Contratante:** PESSOA JURÍDICA DE DIREITO PRIVADO

Endereço: RUA A **Nro:** 10 **Compl.:**

Bairro: CENTRO

Cidade: CUIABA **Cep:** 78055000 **UF:** MT

Tipo: EXECUÇÃO **Convênio:** NÃO É CONVÊNIO

Partic. Técnica: INDIVIDUAL/PRINCIPAL **Cart. Vínculo:** **ART Vínculo:**

Motivo: NORMAL **Cart. Vínculo:** **ART Vínculo:**

Proprietário: SECOPA - SEC EXT DA COPA DO MUNDO FIFA 2014

CPF/CNPJ: 03507415003240

Endereço: INTERSEÇÃO DA AV. CIRÍACO CÂNDIA E MIGUEL SUTIL **Nro:** 0 **Compl:**

Bairro: SANTA ISABEL

Cidade: CUIABA **Cep:** 78000000 **UF:** MT

Dimensão: 2,48 **Custo da Obra:** 4373865,69

Valor Contrato: 4373865,69 **Valor Honorário:** 0,00

Data Início: 03/12/2012 **Previsão de Fim:** 03/09/2013

Entidade: 0-NAO INFORMADO

Taxa Recolhida: 158,08 **Autenticação:** / / **Processo 394:** 0

Baixa via Web pelo Profissional: **Data da Baixa:** / / **Data de Processamento:** 18/01/2013

Atividade Técnica	Especificação do Trabalho / Complemento	Qtd.	Und.
Execução	w0283 MUROS DE CONTENCAO	2,48	KM
Execução	w0350 Geotecnia - Estabilidade de Taludes	2,48	KM
Execução	w0251 Estabilidade e Contenção de Taludes e Encostas	2,48	KM

Possui Retificação: N **Data de Pagamento:** / /

Possui Dif. de Taxa: N **Data de Pagamento:** / /

RESUMO DO CONTRATO

EXECUÇÃO DECORRENTE DO CONTRATO Nº 000/00/2012 FIRMADO ENTRE A CONSTRUTORA STEIN EMPRESA SUBCONTRATADA PARA EXECUÇÃO DE OBRA LOCALIZADA NA INTERSEÇÃO DA AV. CIRÍACO CÂNDIA, CUIABÁ-MT, COMPREENDENDO: OS SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO DE OBRAS DE ARTES ESPECIAIS DA TRINCHEIRA MÁRIO ANDREAZZA.

PROPRIETÁRIO DA OBRA: SECRETÁRIA EXTRAORDINÁRIA DA COPA DO MUNDO - FIFA 2014 - SECOPA DO ESTADO DE MT.

Log de Ocorrência :

Fim do relatório da ART nº 1552956